



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ЧУПО «Костромской технологический техникум»
- 1.2. Адрес объекта: 156005, г. Кострома, ул. Лагерная, д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 3-х этажное кирпичное здание, 4533,2 кв. м
наличие прилегающего земельного участка - нет
- 1.4. Год постройки здания 1953 год, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Частное учреждение профессионального образования «Костромской технологический техникум» (ЧУПО КТТ)
- 1.7. Юридический адрес организации: 156005, г. Кострома, ул. Лагерная, д.17
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: частная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) учредитель - ОАО «Костромакоопцентр»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.58

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети после 9-х, 10-х, 11-х классов, взрослые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6. Плановая мощность: пропускная способность 600 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка общественного транспорта «площадь Конституции», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (описать: бордюры, выбоины) Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (выход) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зоны целевого назначения здания	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (выход) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зоны целевого назначения здания	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения: плана первоочередных мероприятий
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем (ДЧ-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется согласование с вышестоящей организацией, техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Решения Комиссии по самообследованию объекта: учебный корпус ЧУПО «Костромской технологический техникум» на предмет обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ от "16" июня 2023г.